


La Chiesa dell' Immacolata e i lavori di restauro

Curinga 21/11/09




Ormai da qualche giorno sono iniziati i lavori di restauro della navata destra della Chiesa dell' Immacolata . Lavori necessari ed essenziali per ridare decoro a questo tempio che nel corso dei secoli ha visto modificare il suo aspetto estero ed interno . L'attuale facciata e gli interni sono stati definitivamente portati all' attuale stato nei primi decenni dello scorso secolo (1929 termine dei lavori) .

Attualmente i lavori sono in una prima fase di studio delle strutture e carotaggi, a breve si partirà con il restauro. Abbiamo incontrato in piena fase operativa l' architetto restauratore Signora Michelangela Vescio, insieme al titolare della ditta Strangis, che sta eseguendo i lavori. Hanno assicurato che questo primo lotto sarà ultimato nell' arco di 120 giorni di lavoro.

Documentiamo con alcune istantanee i lavori in corso.

Cesare Natale Cesareo







Comune di Curinga
Provincia di Catanzaro

**Interventi di Recupero Conservativo della
Chiesa di Santa Maria Immacolata**

Progetto in DIA	Prot. n. 1231\ 2007
Ditta	Confraternita Immacolata Priore DIACO Nicola
Progettista	Arch. Rest. VESCIO Michelangela
Direttore dei Lavori	Arch. Rest. VESCIO Michelangela
Impresa Esecutrice	Immobiliare NEIS sas di STRANGIS Agostino Via delle Rose, 2. Gallarate (VA)
Inizio Lavori	28.10.2009



www.curinga-in.it