



Comune di Curinga

Nelle ultime settimane su mezzi di comunicazione di massa, soprattutto on line, è stato diffuso un video su uno scarico fognario a cielo aperto ai confini del nostro territorio.

Il video diffuso sul web, si asserisce che sia stato registrato nella mattinata dell'11.06.2014 elemento che ad oggi non è possibile dimostrare con certezza. In ogni caso, a seguito di questa segnalazione è stato effettuato un controllo alla foce alle ore 20.00 dello stesso giorno e non è stata riscontrata nessuna anomalia.

Tuttavia, per approfondire la problematica, in collaborazione con il comune di Lamezia Terme è stata predisposta un urgente verifica tendente ad appurare ogni utile notizia in merito.

È stato effettuato un primo sopralluogo il 27.06.2014 alle ore 15.30 ed è stato accertato che tale scarico per come risulta nel filmato divulgato sui siti non è uno scarico anomalo e/o abusivo ma si tratta di scarico regolarmente autorizzato ove confluiscono i reflui depurati provenienti dalla piattaforma depurativa esistente in area ASICAT, gestito dalla DE.CA. srl. a servizio dei comuni Lamezia Terme-Falerna-Gizzeria-Curinga-Filadelfia e area Industriale.

Si da atto che per gli accertamenti del caso è stato necessario rilevare mediante report fotografico l'area di sedime nonchè il posizionamento dello scarico che confluisce nel canale consortile.

Da verifiche espletate presso gli Uffici DE.CA. srl nonchè dagli esiti delle ispezioni all'interno dell'impianto di depurazione, allo stato attuale non è stata riscontrata alcuna anomalia e/o disfunzione al processo depurativo come dimostrato anche dalle analisi chimiche e batteriologiche relative alla qualità dei reflui in uscita al trattamento riferite al periodo Aprile-Maggio 2014.

Si precisa inoltre che la struttura è dotata di un impianto di analisi di proprietà ARPACAL, per prelievo campioni reflui in uscita in tempo reale, gestito unicamente dalla stessa ARPACAL.

In data 29.06.2014 alle ore 10.55 è stato effettuato un secondo sopralluogo: è stato effettuato un prelievo all'uscita dello scarico del depuratore, utilizzando un contenitore pvc che ha permesso di verificare che le acque risultavano a vista trasparenti e non torbide esenti da sedimenti e non oleose.

Un ultimo sopralluogo è stato effettuato in data 08.07.2014 alle ore 12.45 con l'ausilio di un operatore della DE.CA. srl. E' stato fatto un ennesimo prelievo delle acque reflue in uscita del canale (collettore b) provenienti dall'impianto depurativo gestito da DE. CA srl.

Si precisa inoltre, che all'atto del controllo era anche presente personale della Guardia Costiera che ha assistito a tutte le operazioni.

Il refluo prelevato con apposito contenitore è stato versato bottiglia in pvc trasparente ed è stato debitamente fotografato. Il prelievo si presentava trasparente, inodore e privo al tatto di residui di sostanze oleose.

Si trasmette report fotografico significativo della verifica dell'11 giugno e dei tre sopralluoghi effettuati.

Si comunica che si continuerà a monitorare tale scarico per riscontrare eventuali irregolarità e si invitano tutti i cittadini a segnalare qualsiasi tipo di anomalia.

L'Amministrazione Comunale
Cons. Galati Francesco









